

COMO MELHORAR A QUALIDADE DO BRILHO FINAL?

Um das maiores preocupações de qualquer acabador é como obter um resultado final do polimento com muito mais brilho e sem a utilização de produtos químicos, tais como ceras.

- 1- Primeiro Passo: Trabalhar bem o início do acabamento, pois o segredo do brilho muitas vezes está no começo do polimento onde fechamos a porosidade da pedra.
- 2- Segundo passo: Nos primeiros grão (50-100-200) utilizar água em abundancia, pois esta fará com que todo o resíduo retirado da pedra seja eliminando evitando-se assim que a própria poeira abrasiva interfira no acabamento.
- 3- Terceiro Passo: Nos últimos grãos (1500-3000-10.000 ou buff) utilizar muito pouca água, somente algumas gotas de água, pois estes grãos são muito finos e quando utilizamos um volume de água normal, cria-se o que chamamos de acqua-planagem onde a própria água cria uma película que impede que a lixa tenha atrito na pedra, interferindo assim no polimento.

Cabe lembrar que disponibilizamos também de um abrasivo grão 10.000 na cor preta que ajuda a realçar ainda mais o brilho da pedra e o mais importante é sempre utilizar uma lixa de qualidade, neste caso contamos com as lixas da linha SUPER Flex e DIAHARD. (as melhores do mercado)

