



## Utilizar as extremidades dos discos cerâmicos para fazer polimento

Considerado o erro mais comum visto em marmorarias, esta prática além de colaborar para que o resultado final não seja satisfatório, também vai ocasionar o rompimento ou quebra das pastilhas dos discos cerâmicos, isso porque quando utilizamos as extremidades dos discos e não o centro, a água responsável pela refrigeração dos discos passará direto e não terá contato com a pedra, que por sua vez superaquecerá aumentando a temperatura dos discos em suas extremidades fazendo com que se rompa ou fique totalmente quebrada, além disso, o superaquecimento dos discos fará com que a qualidade final de brilho da pedra fique comprometida. Aconselhamos utilizar o centro dos discos, pois desta forma a água terá 100% de contato com a pedra que ficará molhada, assim haverá a refrigeração dos disco cerâmicos evitando com que o mesmos se quebrem ou até mesmo sofram um superaquecimento.

Maneira incorreta de uso



Situação do disco após uso incorreto

